

INSPECCIÓN 110 PUNTOS

CERTIFICADO CON QR

TIPO	Sedán	COLOR	Gris Oxford
No. CHASIS	JHMC G5659MC012345	No. MOTOR	K20Z3-09876
MARCA	Honda	PLACA	MLX7293
SERIE/ MODELO	Civic EXL	ANO	2019
INSPECTOR	Mario Fuentes	FECHA	10/07/2026, 1:45 p. m.
KM	87450 km	CODIGO CERT	CM-MLX7293-A1B2C3D4

VEREDICTO: APROBADO CON OBSERVACIONES

El vehículo MLX7293 presenta dos defectos críticos que requieren atención inmediata: la banda de distribución está severamente desgastada y el sistema eléctrico tiene reparaciones artesanales con riesgo de cortocircuito. No se recomienda circular hasta resolver estas fallas. Adicionalmente, hay algunos componentes en límite de desgaste (discos de freno traseros y bujes de suspensión) que deben ser reemplazados próximamente. Una vez subsanadas las fallas críticas, el vehículo en general presenta buen estado."

2

CRÍTICOS

4

EN OBSERVACIÓN

104

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección

Motor y transmisión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Banda de distribución	MAL	Banda de distribución con desgaste severo — requiere reemplazo inmediato antes de seguir conduciendo el vehículo, ya que su ruptura causaría daño grave al motor.

+ 12 pts en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
18	Discos de freno traseros	REGULAR	Discos de freno traseros con desgaste uniforme pero próximos al límite — se sugiere cambio preventivo en los próximos 5,000 km para mantener frenado óptimo.
27	Barra estabilizadora y bujes	REGULAR	Bujes de la barra estabilizadora con juego leve — agendar reemplazo en la próxima revisión de mantenimiento para preservar comodidad y manejo.

+ 9 pts en BIEN estado

Dirección y neumáticos

+ 14 pts en BIEN estado

Sistema eléctrico

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
49	Luz de tablero (CEL apagada)	REGULAR	Luz de servicio de motor encendida — se requiere diagnóstico electrónico (escaneo OBD) para identificar la causa y determinar si es urgente o mantenimiento preventivo.
58	Fusibles e instalación eléctrica	MAL	Problemas en la instalación eléctrica — fusible quemado y cables con empalmes artesanales que representan riesgo de cortocircuito e incendio; requiere reparación profesional urgente.

+ 14 ptos en BIEN estado

Carrocería exterior

+ 14 ptos en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 13 ptos en BIEN estado

Documentación y accesorios

+ 11 ptos en BIEN estado

Fluidos y filtros

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Radiador y sistema de enfriamiento	REGULAR	Radiador con ligera oxidación en su parte inferior — se recomienda monitorear y planificar revisión próximamente para evitar fugas.

+ 17 ptos en BIEN estado

Checklist de la inspección

Detalle punto por punto de los 110 puntos reportados por el inspector, agrupados por sistema.

Motor y transmisión

- ✓ 1 · Nivel de aceite de motor
- ✓ 2 · Color y viscosidad del aceite
- ✗ 3 · Banda de distribución — Desgaste severo visible; requiere reemplazo inmediato antes de circular
- ✓ 4 · Correas accesorias
- ✓ 7 · Bomba de agua
- ✓ 8 · Compresor de A/C
- ✓ 9 · Caja de velocidades manual/automática
- ✓ 10 · Junta homocinética y flechas
- ✓ 11 · Soporte de motor y caja
- ✓ 12 · Escape completo sin fugas
- ✓ 13 · Catalizador
- ✓ 14 · Sistema de combustible (tanque, líneas)
- ✓ 15 · Inyectores (vibración y fugas)

Frenos y suspensión

- ✓ 16 · Discos de freno delanteros
- ✓ 17 · Pastillas de freno delanteras
- ! 18 · Discos de freno traseros — Desgaste uniforme pero en el límite; cambio preventivo recomendado en 5,000 km
- ✓ 19 · Pastillas de freno traseras
- ✓ 21 · Mangueras de freno
- ✓ 22 · Freno de mano (funcionamiento)
- ✓ 23 · Amortiguadores delanteros
- ✓ 24 · Amortiguadores traseros
- ✓ 25 · Resortes de suspensión
- ✓ 26 · Brazos de control y rótulas
- ! 27 · Barra estabilizadora y bujes — Bujes con juego leve; reemplazar en la próxima revisión de mantenimiento

Dirección y neumáticos

- ✓ 28 · Terminales de dirección
- ✓ 29 · Caja de dirección hidráulica/EPS
- ✓ 30 · Columna de dirección
- ✓ 31 · Neumático delantero derecho
- ✓ 32 · Neumático delantero izquierdo
- ✓ 33 · Neumático trasero derecho
- ✓ 34 · Neumático trasero izquierdo
- ✓ 35 · Llanta de repuesto
- ✓ 36 · Presión de neumáticos
- ✓ 37 · Profundidad de la banda de rodamiento
- ✓ 38 · Alineación (indicadores indirectos)
- ✓ 39 · Volante centrado
- ✓ 40 · Servo dirección (sin ruidos)
- ✓ 42 · Rines sin daños visibles

Sistema eléctrico

- ✓ 43 · Batería (voltaje y estado)
- ✓ 44 · Alternador (carga)
- ✓ 45 · Luces delanteras (baja)
- ✓ 46 · Luces delanteras (alta)
- ✓ 47 · Luces traseras y de freno
- ✓ 48 · Luces de reversa
- ! 49 · Luz de tablero (CEL apagada) — Luz de servicio de motor encendida; requiere diagnóstico OBD para determinar causa
- ✓ 50 · Intermitentes delanteros y traseros

- ✓ 51 · Bocina
- ✓ 52 · Limpiaparabrisas delanteros
- ✓ 53 · Limpiaparabrisas trasero
- ✓ 54 · Vidrios eléctricos (subida/bajada)
- ✓ 55 · Sistema A/C (temperatura)
- ✓ 56 · Calefacción
- ✓ 57 · Diagnóstico OBD-II (sin códigos activos)
- ✗ 58 · Fusibles e instalación eléctrica — Fusible de caja principal quemado y cableado con empalmes artesanales; riesgo de...

Carrocería exterior

- ✓ 59 · Capó (bisagras y sello)
- ✓ 60 · Parachoque delantero
- ✓ 61 · Guardafango delantero derecho
- ✓ 62 · Guardafango delantero izquierdo
- ✓ 63 · Puertas (alineación y sellos)
- ✓ 64 · Techo sin abolladuras
- ✓ 65 · Parachoque trasero
- ✓ 66 · Maletero (bisagras y cierre)
- ✓ 67 · Vidrios (sin fisuras)
- ✓ 68 · Parabrisas (sin impactos de piedra críticos)
- ✓ 69 · Espejo retrovisor izquierdo
- ✓ 70 · Espejo retrovisor derecho
- ✓ 71 · Pintura (uniformidad de color)
- ✓ 72 · Sellos anticorrosión

Interior y tapicería

- ✓ 73 · Asientos (ajuste y tapicería)
- ✓ 74 · Cinturones de seguridad
- ✓ 75 · Airbags (testigo apagado)
- ✓ 76 · Tablero sin roturas
- ✓ 77 · Consola central
- ✓ 78 · Alfombras y tapetes
- ✓ 79 · Sunroof/techo corredizo
- ✓ 80 · Climatizador (mandos y pantalla)
- ✓ 81 · Sistema de audio
- ✓ 82 · Conectividad USB/Bluetooth
- ✓ 83 · Cámara de reversa
- ✓ 84 · Retrovisores interiores
- ✓ 85 · Pedales (acelerador, freno, embrague)

Documentación y accesorios

- ✓ 86 · Tarjeta de circulación vigente
- ✓ 87 · Manual del propietario
- ✓ 88 · Kit de herramientas
- ✓ 89 · Gato hidráulico
- ✓ 90 · Triángulos de seguridad
- ✓ 91 · Extinguidor vigente
- ✓ 92 · Llaves (juego completo)
- ✓ 93 · Control remoto de alarma
- ✓ 94 · Tapones de rines
- ✓ 95 · Parasol delantero
- ✓ 96 · Alfombrillas de goma

Fluidos y filtros

- ✓ 5 · Mangueras de radiador
- ! 6 · Radiador y sistema de enfriamiento — Pequeña oxidación en la parte inferior del radiador; monitorear
- ✓ 20 · Líquido de frenos (nivel y color)
- ✓ 41 · Nivel de líquido de dirección
- ✓ 97 · Aceite de transmisión automática
- ✓ 98 · Líquido de embrague
- ✓ 99 · Líquido de dirección hidráulica

- ✓ 100 · Líquido limpiaparabrisas
- ✓ 101 · Refrigerante (nivel y color)
- ✓ 102 · Filtro de aire (estado)
- ✓ 103 · Filtro de cabina (olor y estado)
- ✓ 104 · Filtro de combustible (antigüedad estimada)
- ✓ 105 · Aceite de diferencial
- ✓ 106 · Fluido de caja de transferencia
- ✓ 107 · Líquido de freno (humedad)
- ✓ 108 · Sin fugas de aceite bajo el vehículo
- ✓ 109 · Sin fugas de refrigerante
- ✓ 110 · Sin fugas de combustible

Garantía y vigencia

Certificado CM-MLX7293-A1B2C3D4 — vigente por 90 días: del 10 de julio de 2026 al 8 de octubre de 2026. CERTIMOTORS garantiza la objetividad e independencia de la evaluación realizada y la trazabilidad de cada hallazgo registrado durante la inspección de 110 puntos. Conserve este documento como respaldo de la condición del vehículo al momento de la certificación.

VERIFICÁ FÍSICAMENTE

Antes de cerrar la compra, compará estos datos contra el vehículo físico: placa MLX7293, chasis/VIN JHMC65659MC012345, motor K20Z3-09876. Si algún número no coincide con el que ves en el carro, este certificado no aplica a ese vehículo.

Firmas

Mario Fuentes

Inspector Técnico

Director Técnico

Cliente / Propietario



Verificar autenticidad