

INSPECCIÓN 110 PUNTOS CERTIFICADO CON QR VERIFICACIÓN LEGAL SAT/MUNI

TIPO	Sedán	COLOR	Gris Oxford
No. CHASIS	JHMC65659MC012345	No. MOTOR	K20Z3-09876
MARCA	Honda	PLACA	BGT1482
SERIE/ MODELO	Civic EXL	ANO	2019
INSPECTOR	Mario Fuentes	FECHA	10/07/2026, 1:45 p. m.
KM	87450 km	CODIGO CERT	CM-BGT1482-A1B2C3D4

VEREDICTO: APROBADO CON OBSERVACIONES

El vehículo placa BGT1482 presenta dos problemas críticos que requieren atención inmediata: la banda de distribución está severamente desgastada y la instalación eléctrica tiene deficiencias con riesgo de cortocircuito. Además, la luz de servicio del motor está activa y requiere diagnóstico electrónico. El resto del vehículo está en condiciones aceptables, aunque se recomienda cambio preventivo de discos de freno traseros y revisión de los bujes de suspensión en el corto plazo. NO RECOMENDAMOS CIRCULAR CON ESTE VEHÍCULO HASTA RESOLVER LOS PROBLEMAS CRÍTICOS.

2

CRÍTICOS

4

EN OBSERVACIÓN

104

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección

Motor y transmisión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Banda de distribución	MAL	Banda de distribución con desgaste severo — requiere reemplazo inmediato antes de continuar usando el vehículo. No circular sin realizar esta reparación, ya que la rotura podría dejar el motor inoperable en la vía.
6	Radiador y sistema de enfriamiento	REGULAR	Radiador con pequeña oxidación en la parte inferior — mantener bajo observación y monitorear el nivel de refrigerante regularmente.

+ 13 ptos en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
18	Discos de freno traseros	REGULAR	Discos de freno traseros con desgaste uniforme pero cercano al límite — recomendamos cambio preventivo dentro de los próximos 5,000 kilómetros.
27	Barra estabilizadora y bujes	REGULAR	Bujes de la barra estabilizadora con juego leve — programar reemplazo en la próxima revisión de mantenimiento para evitar mayor desgaste.

+ 10 ptos en BIEN estado

Dirección y neumáticos

+ 15 ptos en BIEN estado

Sistema eléctrico

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
49	Luz de tablero (CEL apagada)	REGULAR	Luz de servicio de motor encendida; requiere diagnóstico OBD para determinar causa
58	Fusibles e instalación eléctrica	MAL	Instalación eléctrica deficiente con fusible quemado y empalmes artesanales — existe riesgo de cortocircuito y posible incendio. Requiere revisión y corrección urgente por electricista calificado.

+ 14 ptos en BIEN estado

Carrocería exterior

+ 14 ptos en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 13 ptos en BIEN estado

Documentación y accesorios

+ 11 ptos en BIEN estado

Fluidos y filtros

+ 14 ptos en BIEN estado

Parte 2 — Verificación legal y administrativa

CON IMPEDIMENTOS

Impuesto de circulación

OK

Solvente — Impuesto de circulación pagado al corriente, vigente hasta dic 2026

Fuente: SAT — estado de cuenta del impuesto de circulación

Calcomanía electrónica

OK

Vigente — Calcomanía electrónica activa, vence en noviembre 2026

Fuente: SAT — calcomanía electrónica de circulación

Multas de tránsito

OK

Sin multas — Sin multas de tránsito registradas en Emetra y PMT

Fuente: registros municipales de tránsito (Emetra/PMT)

Gravámenes de garantías mobiliarias

PRECAUCIÓN

Con gravámenes — Gravamen activo a favor de Entidad Financiera XYZ por préstamo vehicular; saldo pendiente aprox. Q28,500

Fuente: Registro de Garantías Mobiliarias

Qué significa esto para vos: Hay un gravamen activo: el vehículo está dado en garantía de una deuda y un tercero podría reclamarlo. No comprés sin que se libere el gravamen primero.

Dictamen

Administrativamente, el vehículo está parcialmente comprometido. La tarjeta de circulación, calcomanía electrónica y multas de tránsito están en orden; sin embargo, existe un gravamen activo a favor de una entidad financiera por un saldo pendiente aproximado de Q28,500. Este gravamen impedirá el traspaso legal del vehículo hasta que sea cancelado o se obtenga autorización de la entidad acreedora.

Checklist de la inspección

Detalle punto por punto de los 110 puntos reportados por el inspector, agrupados por sistema.

Motor y transmisión

- ✓ 1 · Nivel de aceite de motor
- ✓ 2 · Color y viscosidad del aceite
- ✗ 3 · Banda de distribución — Desgaste severo visible; requiere reemplazo inmediato antes de circular
- ✓ 4 · Correas accesorias
- ✓ 5 · Mangueras de radiador
- ! 6 · Radiador y sistema de enfriamiento — Pequeña oxidación en la parte inferior del radiador; monitorear
- ✓ 7 · Bomba de agua
- ✓ 8 · Compresor de A/C
- ✓ 9 · Caja de velocidades manual/automática
- ✓ 10 · Junta homocinética y flechas
- ✓ 11 · Soporte de motor y caja
- ✓ 12 · Escape completo sin fugas
- ✓ 13 · Catalizador
- ✓ 14 · Sistema de combustible (tanque, líneas)
- ✓ 15 · Inyectores (vibración y fugas)

Frenos y suspensión

- ✓ 16 · Discos de freno delanteros
- ✓ 17 · Pastillas de freno delanteras
- ! 18 · Discos de freno traseros — Desgaste uniforme pero en el límite; cambio preventivo recomendado en 5,000 km
- ✓ 19 · Pastillas de freno traseras
- ✓ 20 · Líquido de frenos (nivel y color)
- ✓ 21 · Mangueras de freno
- ✓ 22 · Freno de mano (funcionamiento)
- ✓ 23 · Amortiguadores delanteros
- ✓ 24 · Amortiguadores traseros
- ✓ 25 · Resortes de suspensión
- ✓ 26 · Brazos de control y rótulas
- ! 27 · Barra estabilizadora y bujes — Bujes con juego leve; reemplazar en la próxima revisión de mantenimiento

Dirección y neumáticos

- ✓ 28 · Terminales de dirección
- ✓ 29 · Caja de dirección hidráulica/EPS
- ✓ 30 · Columna de dirección
- ✓ 31 · Neumático delantero derecho
- ✓ 32 · Neumático delantero izquierdo
- ✓ 33 · Neumático trasero derecho
- ✓ 34 · Neumático trasero izquierdo
- ✓ 35 · Llanta de repuesto
- ✓ 36 · Presión de neumáticos
- ✓ 37 · Profundidad de la banda de rodamiento
- ✓ 38 · Alineación (indicadores indirectos)
- ✓ 39 · Volante centrado
- ✓ 40 · Servo dirección (sin ruidos)
- ✓ 41 · Nivel de líquido de dirección
- ✓ 42 · Rines sin daños visibles

Sistema eléctrico

- ✓ 43 · Batería (voltaje y estado)
- ✓ 44 · Alternador (carga)
- ✓ 45 · Luces delanteras (baja)
- ✓ 46 · Luces delanteras (alta)

- ✓ 47 · Luces traseras y de freno
- ✓ 48 · Luces de reversa
- ! 49 · Luz de tablero (CEL apagada) — Luz de servicio de motor encendida; requiere diagnóstico OBD para determinar causa
- ✓ 50 · Intermitentes delanteros y traseros
- ✓ 51 · Bocina
- ✓ 52 · Limpiaparabrisas delanteros
- ✓ 53 · Limpiaparabrisas trasero
- ✓ 54 · Vidrios eléctricos (subida/bajada)
- ✓ 55 · Sistema A/C (temperatura)
- ✓ 56 · Calefacción
- ✓ 57 · Diagnóstico OBD-II (sin códigos activos)
- ✗ 58 · Fusibles e instalación eléctrica — Fusible de caja principal quemado y cableado con empalmes artesanales; riesgo de...

Carrocería exterior

- ✓ 59 · Capó (bisagras y sello)
- ✓ 60 · Parachoque delantero
- ✓ 61 · Guardafango delantero derecho
- ✓ 62 · Guardafango delantero izquierdo
- ✓ 63 · Puertas (alineación y sellos)
- ✓ 64 · Techo sin abolladuras
- ✓ 65 · Parachoque trasero
- ✓ 66 · Maletero (bisagras y cierre)
- ✓ 67 · Vidrios (sin fisuras)
- ✓ 68 · Parabrisas (sin impactos de piedra críticos)
- ✓ 69 · Espejo retrovisor izquierdo
- ✓ 70 · Espejo retrovisor derecho
- ✓ 71 · Pintura (uniformidad de color)
- ✓ 72 · Sellos anticorrosión

Interior y tapicería

- ✓ 73 · Asientos (ajuste y tapicería)
- ✓ 74 · Cinturones de seguridad
- ✓ 75 · Airbags (testigo apagado)
- ✓ 76 · Tablero sin roturas
- ✓ 77 · Consola central
- ✓ 78 · Alfombras y tapetes
- ✓ 79 · Sunroof/techo corredizo
- ✓ 80 · Climatizador (mandos y pantalla)
- ✓ 81 · Sistema de audio
- ✓ 82 · Conectividad USB/Bluetooth
- ✓ 83 · Cámara de reversa
- ✓ 84 · Retrovisores interiores
- ✓ 85 · Pedales (acelerador, freno, embrague)

Documentación y accesorios

- ✓ 86 · Tarjeta de circulación vigente
- ✓ 87 · Manual del propietario
- ✓ 88 · Kit de herramientas
- ✓ 89 · Gato hidráulico
- ✓ 90 · Triángulos de seguridad
- ✓ 91 · Extinguidor vigente
- ✓ 92 · Llaves (juego completo)
- ✓ 93 · Control remoto de alarma
- ✓ 94 · Tapones de rines
- ✓ 95 · Parasol delantero
- ✓ 96 · Alfombrillas de goma

Fluidos y filtros

- ✓ 97 · Aceite de transmisión automática
- ✓ 98 · Líquido de embrague
- ✓ 99 · Líquido de dirección hidráulica

- ✓ 100 · Líquido limpiaparabrisas
- ✓ 101 · Refrigerante (nivel y color)
- ✓ 102 · Filtro de aire (estado)
- ✓ 103 · Filtro de cabina (olor y estado)
- ✓ 104 · Filtro de combustible (antigüedad estimada)
- ✓ 105 · Aceite de diferencial
- ✓ 106 · Fluido de caja de transferencia
- ✓ 107 · Líquido de freno (humedad)
- ✓ 108 · Sin fugas de aceite bajo el vehículo
- ✓ 109 · Sin fugas de refrigerante
- ✓ 110 · Sin fugas de combustible

Garantía y vigencia

Certificado CM-BGT1482-A1B2C3D4 — vigente por 90 días: del 10 de julio de 2026 al 8 de octubre de 2026. CERTIMOTORS garantiza la objetividad e independencia de la evaluación realizada y la trazabilidad de cada hallazgo registrado durante la inspección de 110 puntos. Conserve este documento como respaldo de la condición del vehículo al momento de la certificación.

VERIFICÁ FÍSICAMENTE

Antes de cerrar la compra, compará estos datos contra el vehículo físico: placa BGT1482, chasis/VIN JHMC65659MC012345, motor K20Z3-09876. Si algún número no coincide con el que ves en el carro, este certificado no aplica a ese vehículo.

Firmas

Mario Fuentes

Inspector Técnico

Director Técnico

Cliente / Propietario



Verificar autenticidad